

Distributienetbeheerder : *Sibelga*
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *18874465*
N° comp :

**Verslag van onderzoek :
Rapport de contrôle :**

N° *16/462A*

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

cf D'Apremontberg 130x 1180 3xP

Eigenaar

Propriétaire :

Home Michiels

Adres

Adresse :

1031/16 ch d'Apremontberg 1180 3xP

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Pe 13/1/2012

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Amo

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>2x2.5V0B</i>	Max. beveiliging : <i>16A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie :	Mohm	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolément :		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn		ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
			<i>1x15A KH3</i>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	directe aanraking : OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/>	Indirecte aanraking : OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/>
Contrôle visuel : générale : <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	contact direct : <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Contact indirect : <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Aansluitingen : OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/>
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

*J1 - J2 - F1 - E3 - E4 - D1 - A6 - La PP de Baum mon respect
des Jaumes*

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
276 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

Besluit / Conclusion
De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst blijven. L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — temporairement — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodje met het uiteren E.T. L'alarme pour différentiel général est soignée par un plombon portant l'insigne E.T.
Het eindstroombaan en opsluitingsschema's worden voor gezien geacht en de schakelaars en de schakelaars van de position sont visés et sont confirmés avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Hiertoe dient uiterlijk 1 jaar na keuringstermijn.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveaux contrôles au plus tard 12 mois après la date de contrôle.
Het controlebezoek door ET voortziet door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voortziet door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :